

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN NORMALISASI DRAINASE
KAMPUNG PONDOK LAMO
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini senin tanggal lima belas bulan juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Wali Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SYAFRIADI AHMAD
Alamat : Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Wali Nagari Nagari Kubu Tapan
Berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/552/Kpts/BPT-PS/2016 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : HASANUDIN
Alamat : Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 11 Tahun 2019 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

- 1) Pihak Kedua untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa Kegiatan Pembangunan Normalisasi Drainase Kampung Pondok Lamo, Nagari Kubu Tapan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- 2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 13 Juli 2019;
- 3) Dengan adanya Serah Terima Hasil Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Normalisasi Drainase Kampung Pondok Lamo, Nagari Kubu Tapan dinyatakan telah berakhir.

Demikian berita acara ini kami buat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA


HASANUDIN

Kubu Tapan, 15 Juli 2019

Yang menerima,
PIHAK PERTAMA


SYAFRIADI AHMAD

Mengetahui,

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN



PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan : Normalisasi Drainase
 Lokasi : Pondok Lamo
 Desa : Kubu Tapan
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
 Kabupaten/ Kota : Pesisir Selatan
 Tanggal : 17 Juli 2019

Pekerjaan yang diperiksa

No	Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/ Volume Yg dicapai	Ukuran/ Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Catatan Pemeriksaan
				Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	
1	Pembersihan Lapangan	1.800,00 M ²	1.800,00 M ²	√		√		
2	Galian Saluran Tanah	887,50 M ³	887,50 M ³	√		√		
3	Galian Saluran Manual	215,63 M ³	215,63 M ³	√		√		

Bahan dan Alat yang Diperiksa

No	Jenis Bahan dan Alat	Volume		Kualitas		Catatan Pemeriksaan
		Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	
	Plank Kegiatan	√		√		
	Mobilisasi dan Demobilisasi	√		√		
	Alat Excavator	√		√		

Kubu Tapan, 17 Juli 2019
 Pemeriksa



Silvia Martha, S.Pd