

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PENYAMBUNGAN JALAN USAHA TANI
KAMPUNG BUKIT LENGKUAS
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini kamis tanggal tiga belas bulan juni tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Wali Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SYAFRIADI AHMAD
Alamat : Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Wali Nagari Nagari Kubu Tapan
Berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/552/Kpts/BPT-PS/2016 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : HASANUDIN
Alamat : Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 11 Tahun 2019 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

- 1) Pihak Kedua untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa kegiatan **Pembangunan Penyambungan Jalan Usaha Tani, Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan** kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- 2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 12 Juni 2019;
- 3) Dengan adanya Serah Terima Hasil Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Pengelolaan Kegiatan **Pembangunan Penyambungan Jalan Usaha Tani, Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan** dinyatakan telah berakhir.

Demikian berita acara ini kami buat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA


HASANUDIN

Kubu Tapan, 13 Juni 2019

Yang menerima,
PIHAK PERTAMA



Mengetahui,
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN



PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan : Penyambungan Jalan Usaha Tani
 Lokasi : Bukit Lengkuas
 Desa : Kubu Tapan
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
 Kabupaten/ Kota : Pesisir Selatan
 Tanggal : 14 Juni 2019

1. Pekerjaan yang diperiksa

No	Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/ Volume Yg dicapai	Ukuran/ Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Catatan Pemeriksaan
				Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	
1	Pembersihan Lapangan	3.000,00 M ²	3.000,00 M ²	√		√		
2	Pekerjaan TPT			√		√		
2.a	Galian Pondasi TPT	12,00 M ³	12,00 M ³	√		√		
2.b	Pasangan Pondasi TPT	15,60 M ³	15,60 M ³	√		√		
2.c	Plesteran TPT	24,00 M ²	24,00 M ²	√		√		
3	Galian Badan Jalan	870,00 M ³	870,00 M ³	√		√		
4	Galian Saluran Tanah	112,50 M ³	112,50 M ³	√		√		
5	Pasangan Gorong-gorong Ø 100 CM 1 : 4	4,00 Unit	4,00 Unit	√		√		
6								

3. Bahan dan Alat yang Diperiksa

No	Jenis Bahan dan Alat	Volume		Kualitas		Catatan Pemeriksaan
		Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	
1	Plank Kegiatan	√		√		
2	Semen @ 50 Kg	√		√		
3	Batu Kali	√		√		
4	Pasir Pasang	√		√		
5	Tanah Timbunan	√		√		
6	Gorong-gorong Ø 100 Cm	√		√		
7	Mobilisasi dan Demobilisasi	√		√		
8	Alat Excavator					

Kubu Tapan, 14 Juni 2019
 Pemeriksa



Silvia Martha, S.Pd.